



附件 4

重庆市入河排污口整治验收销号申请表

排污口编码	FD5001170156QT00	所在区县	重庆市合川区
排污口名称	合川区钓鱼城街道合阳嘉陵江大桥上游左岸 740 米其他排口	详细地址	合川区钓鱼城街道合阳嘉陵江大桥上游左岸 740 米处
整治类别	清理合并类	责任主体	钓鱼城街道办事处
排污口主要环境问题	该排口为以前原计划的东渡造船厂规划排口,排口对应的污水处理厂未建设,此规划排口就一直荒废,未见污水排出。		
整治措施	经过立行立改,对嘉陵江边原规划的出水管道进行拆除和封堵,合阳嘉陵江大桥上游左岸 740 米排口已经不再具有排污口功能		
整治完成情况	已完成整治,目前该排口已封堵,不再具有排污功能。 <div style="text-align: right;">  责任主体领导签字(盖章) </div>		
整治前后对比照片	整治前照片 		

	<p>整治中照片</p> 
	<p>整治后照片</p> 
<p>佐证材料清单</p>	<p>1. 合川 226 号 (FD5001170156QT00) 一口一策</p>
<p>备注</p>	

注：涉及需要树标立牌的入河排污口一并在“整治前后对比照片”栏提供照片。

一、226#合阳嘉陵江大桥上游左岸 740 米排口

该排口基本情况详见下表：

表 1 226#“合阳嘉陵江大桥上游左岸 740 米排口”基本信息

排污口系统名称	合阳嘉陵江大桥上游左岸 740 米排口	
排污口临时编码	50011703TBM21590293568379	
排污口名称（标准命名）	合川区钓鱼城街道合阳嘉陵江大桥上游左岸 740 米其他排口	
排污口编码	FD5001170156QT00	
排污口所在镇街	钓鱼城街道	
责任主体（社会信用代码）	钓鱼城街道办事处（115003820093264610）	
受纳水体	嘉陵江	
分类	大类	其他排口
	小类	其他排口
地理位置	经度	106.278432
	纬度	30.006766
水质监测结果 (mg/L)	COD	/
	NH ₃ -N	/
	TP	/
水质现状	无水	
情况描述	该排口为以前原计划的东渡造船厂规划排口，排口对应的污水处理厂未建设，此规划排口就一直荒废，未见污水排出。	
整治目标	封堵使其不再具备排污功能。	

经排查溯源发现，位于钓鱼城街道嘉陵江边（经度 106.278432、纬度 30.006766），该排口为东渡造船厂规划排口，以前原计划在此处修建东渡造船厂污水处理厂尾水排放点，后来因东渡造船厂于 2016 年停产，对应的污水处理厂未建设，此规划排口就一直荒废，周边居民反馈，从未有水从该排口流出。



丰水时期的现场环境



排口及其外环境关系图

图1 排口溯源及外环境现状图

经过立行立改，对嘉陵江边原规划的出水管道进行拆除和封堵，合阳嘉陵江大桥上游左岸 740 米排口已经不再具有排污口功能，该排口纳入“清理合并一批”。详见整改后的照片。



整改前:



整改中:



整改后:

图 2 整改过程及结果现场图

该排口经清理合并后不再具有排污功能，销号后不纳入台账管理。