# 重庆市入河排污口整治验收销号申请表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 排污口编码 | FD5001170233YH00 | 所在区县 | 合川区 |
| 排污口名称 | 合川区盐井街道龙井湾东北350米公路排水渠雨洪排口 | 详细地址 | 盐井街道嘉陵江边 |
| 整治类别 | 无需整治 | 责任主体 | 重庆市合川区人民政府盐井街道办事处 |
| 排污口主要环境问题 | 该排口位于重庆市合川区盐井街道龙井湾东北350米公路排水渠雨洪排口，排入嘉陵江，排口无水。<br>经现场溯源发现，此排水渠为开发区市政道路的雨水排口，上游的道路尚未正式投入使用，无明显环境问题。 | | |
| 整治措施 | 无需整治。 | | |
| 整治完成情况 | 无明显环境问题，监测达标，申请销号。<br>责任主体领导签字（盖章） | | |
| 整治前后对比照片[注] | 整治前照片<br> | | |

| | |
|---|---|
| | 整治后照片<br> |
| 佐证材料清单 | 1.合川 40 号（FD5001170233YH00）一口一策；<br>2.2023 年监测报告。 |
| 备注 | |

注：涉及需要树标立牌的入河排污口一并在“整治前后对比照片”栏提供照片。

## 一、40# 龙井湾-东北 350 米-点源间排嘉陵江公路排水渠

该排口基本情况详见下表：

**表 1　40# 龙井湾-东北 350 米-点源间排嘉陵江公路排水渠**

| | | |
|---|---|---|
| 排污口系统名称 | | 龙井湾-东北 350 米-点源间排嘉陵江公路排水渠 |
| 排污口临时编码 | | 50011703656F1568965766197 |
| 排污口名称（标准命名） | | 合川区盐井街道龙井湾东北 350 米公路排水渠雨洪排口 |
| 排污口编码 | | FD5001170233YH00 |
| 排污口所在镇街 | | 盐井街道 |
| 责任主体（社会信用代码） | | 盐井街道办事处（11500382009326410P） |
| 受纳水体 | | 嘉陵江 |
| 分类 | 大类 | 城镇雨洪排口 |
| | 小类 | 城镇雨洪排口 |
| 地理位置 | 经度 | 106.345738 |
| | 纬度 | 29.982153 |
| 水质监测结果（mg/L） | COD | / |
| | $NH_3$-N | / |
| | TP | / |
| 水质现状 | | 无水 |
| 情况描述 | | 不存在明显环境问题，无需整治。 |

该排口位于重庆市合川区盐井街道龙井湾东北 350 米公路排水渠雨洪排口，排入嘉陵江，排口无水。

经现场溯源发现，此排水渠为开发区市政道路的雨水排口，上游的道路尚未正式投入使用，无明显环境问题。

排口位置示意图

入河排污口

**图 1　40# 龙井湾-东北 350 米-点源间排嘉陵江公路排水渠现状**

结合排查、监测、溯源结果，将 40# 龙井湾-东北 350 米-点源间排嘉陵江公路排水渠纳入“日常监管类排口”进行

常态管控。

该排口经排查、监测、溯源后确定无明显污染物混入。

**表 2　排口采样多次均无水情况汇总表**

| 次数 | 日期 | 现场照片 |
|---|---|---|
| 第 1 次 | 2020 年 11 月 25 日 | |
| 第 2 次 | 2020 年 12 月 13 日 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第 3 次 | 2021 年 1 月 8 日 | | |

HCHJ-JL-04-2019-JJ-90

232212050286

2023.4.12-2029.4.11

# 重庆市合川区生态环境监测站

# 监　测　报　告

合环（监）字[2023]第 WT038 号

委托单位：重庆市合川区生态环境局水环境保护科

受检对象：入河排污口

监测类别：委托监测

报告日期：2023 年 11 月 29 日

（加盖检验检测专用章）

重庆市合川区生态环境监测站 检验检测专用章 5003827102299

表4 监测结果一览表（续表）

| 监测时间 | 监测点位 | 样品表观 | 样品编号 | 监测项目及结果 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 水温 | pH | 溶解氧 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| | | | | ℃ | / | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 2023-11-21 | 合川区云门街道双江村七社与十社交界处入江河汊 | 浅绿色、无异味、无泥沙 | DB1121271 | 17.6 | 7.74 | 8.05 | 4 | 0.08 | 1.21 | 0.05 |
| | 合川区云门街道双江村二社与十社交界处入江河汊 | 无色、无异味、无泥沙 | DB1121281 | 18.4 | 8.06 | 8.43 | 5 | 0.05 | 1.27 | 0.03 |
| | 合川区云门街道双江村入渠江2号河汊 | 浅绿色、无异味、无泥沙 | DB1121291 | 19.2 | 8.12 | 8.92 | 4L | 0.05 | 0.92 | 0.03 |
| | 合川区云门街道双江村二社西口入江河汊 | 浅绿色、无异味、无泥沙 | DB11212101 | 19.7 | 8.18 | 8.95 | 5 | 0.07 | 1.17 | 0.04 |
| 2023-11-22 | 合川区草街街道高枧一村村庄道路旁G75高速桥125米处入 | 无色、较清、无泥沙 | DB1122311 | 19.6 | 7.67 | 8.02 | 10 | 0.03 | 1.44 | 0.05 |
| | 合川区草街街道巨梁沱收费站东北向150米入江雨洪排口 | 无色、较清、无泥沙 | DB1122312 | 20.7 | 8.11 | 6.88 | 9 | 0.025L | 1.87 | 0.06 |
| | 合川区草街街道草街航电电站东北1460米入江河汊 | 无色、较清、无泥沙 | DB1122313 | 18.9 | 7.52 | 7.11 | 9 | 0.025L | 1.23 | 0.02 |
| | 合川区草街街道百岁村照镜湖山庄东50米入江雨洪排口 | 无色、较清、无泥沙 | DB1122314 | 20.2 | 7.27 | 6.67 | 11 | 0.05 | 0.58 | 0.05 |
| | 合川区盐井街道合川大道16号附近沙溪入江河汊 | 无色、较清、无泥沙 | DB1122315 | 18.9 | 7.56 | 8.03 | 23 | 0.12 | 0.67 | 0.08 |
| | 合川区盐井街道龙井湾东北350米公路排水渠雨洪排口 | 无色、较清、无泥沙 | DB1122316 | 21.0 | 7.33 | 7.22 | 7 | 0.15 | 1.49 | 0.06 |

（以下空白）

编制：邓天超 审核：[illegible] 签发：[illegible]

日期：2023年11月29日 2023年11月29日 2023年11月29日

重庆市合川区生态环境监测站

检验检测专用章