




## 重庆市入河排污口整治验收销号申请表

排污口编码	FD-500117-0390-GY-FJ	所在区县	重庆市合川区
排污口名称	重庆市合川区铜溪镇尚业食品有限公司排污口	详细地址	重庆市合川区铜溪镇弯桥村十二组重庆尚业食品有限公司
整治类别	规范整治	责任主体	重庆尚业食品有限公司
排污口主要环境问题	该排口位于重庆市合川区铜溪镇弯桥村十二组重庆尚业食品有限公司污水处理站东南侧约52m处，生产废水与一户居民将生活污水通过管道排入该污水处理设施，最终排口排水通过埋管方式由污水处理设施处理后排入涪江。公司污水管网存在破损，污水沿企业墙面溢流至地面，存在通过地下径流入河的隐患。		
整治措施	重庆尚业食品有限公司按照《入河入海排污口监督管理技术指南 整治总则》（HJ1308-2023）要求修复破损管网，避免污水溢流，修建满足排污口检修维护工作需求的检查井一座，树立规范的标识标牌一套。		
整治完成情况	<p>已将破损管网进行修复，并树立了标识标牌一套，修建检查井一座。排口不再具备溢流条件，水质监测达标，申请销号。</p> <p style="text-align: right;">责任主体领导签字(盖章): </p>		
整治前后对比照片	整治前		
	整治后		
佐证材料清单	1.重庆市合川区铜溪镇尚业食品有限公司排污口整治方案； 2.重庆市合川区铜溪镇尚业食品有限公司排污口整治情况报告； 3.整治前、整治后监测报告。		
备注			