

**(8) 重庆市合川区渭沱镇丝厂工业企业雨洪排口整治
方案**

重庆市合川区渭沱镇丝厂工业企业雨洪排口整治方案

一、排口概况

排污口名称：重庆市合川区渭沱镇丝厂工业企业雨洪排口

排污口编码：FD-500117-0413-GY-FJ

排污口坐标：106.1466408，30.03900609

排污口位置：重庆市合川区渭沱镇丝厂

排污口类型：工业排污口（工矿企业雨洪排口）

排污口形状特征：箱涵

受纳水体：涪江

责任主体：渭沱镇人民政府

责任主体统一社会信用代码：11500382009326760X

排口情况概述：该排口位于重庆市合川区渭沱镇丝厂，为丝厂的雨洪排口，经现场排查，该丝厂已停产 10 年。



地理位置



现场照片



排口周边环境

图 1 排口地理位置图及现场照片

二、水质监测

多次到现场，排口均无水，雨天待雨停后至现场，该排口仍未排水，不具备采样条件。



时间：2023年8月29日无水照片



时间: 2023 年 9 月 13 日 (雨后)



时间: 2023 年 9 月 29 日无水照片

三、溯源情况

经溯源，该排口为重庆市合川区渭沱镇丝厂的雨洪排口，经多次现场排查，该排口未发现排水，周边未发现明显污染源。排口已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患。



图 2 排口周边环境

四、整治方案

（一）整治措施

根据溯源及现场调查情况，制定以下整治措施：

该片区重庆江城水务有限公司正开展渭沱场镇段防洪护岸综合治理工程（堤防部分），清理拆除该排口。




图 3 排口与合川区涪江渭沱场镇段防洪护岸综合治理工程关系图

(二) 工程投资

该排口整治投资情况详见下表：

表 1 工程投资

序号	整治措施		投资概算（万元）	备注
1	工程措施	清理拆除该排口	/	/
2	合计		/	/

(三) 整治工作计划

该排口整治工作计划详见下表：

表 2 整治工程计划

序号	整治工作	具体内容	进度要求	整治目标	责任主体	行业主管部门
----	------	------	------	------	------	--------

1	工程措施	重庆江城水务有限公司正开展渭沱场镇段防护护岸综合治理工程（堤防部分），清理拆除该排口。	2024年	满足《入河入海排污口监督管理技术指南 整治总则（HJ1308-2023）》要求	渭沱镇人民政府	重庆市合川区生态环境局
---	------	---	-------	---	---------	-------------

五、其他

该排污口整治销号后，不再投入使用。将排污口相关证明文件、现场记录及影像资料等存档管理。